

# LES RÉNOVATEURS

## MÉTAUX PRÉCIEUX-CUIVRE-INOX-CHROME



**PRÊT À L'EMPLOI**  
*Pour un éclat  
immédiat et durable*

**SANS SILICONE.** Ne pas utiliser sur les surfaces ayant reçu un traitement de protection. Après utilisation, fermer le contenant et conserver Ouator dans un endroit frais et sec. Toutefois, si Ouator est un peu sec, quelques gouttes de white spirit lui rendront toutes ses qualités.

### MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la surface à traiter.
- Veiller à ce que les surfaces soient froides.
- Découper un morceau de 5 cm environ de coton OUATOR.
- Frotter de façon circulaire par petites surfaces.
- Une fois la surface noircie par l'oxydation, prendre un chiffon doux et sec pour enlever les résidus sans laisser sécher.
- Prendre un second chiffon sec pour lustrer.
- Renouveler l'opération en cas de besoin.

### OUATOR CHROME

RÉNOVE, POLIT, PROTÈGE ET FAIT BRILLER.  
Chrome, aluminium (non anodisé), inox, zamak, ...

Boite 75 g  
3153020 040406

 x6 U/C



### OUATOR CUIVRE

RÉNOVE, POLIT, PROTÈGE ET FAIT BRILLER.  
Cuivre, étain, bronze, laiton, ...

Boite 75 g  
3153020 040109

 x6 U/C



### OUATOR MÉTAUX PRÉCIEUX

RÉNOVE, POLIT, PROTÈGE ET FAIT BRILLER.  
Or, argent, platine, ...

Boite 75 g  
3153020 040703

 x6 U/C



### OUATOR EFFACE RAYURES

POLIT EN DOUCEUR ET ATTENU LES FINES RAYURES.  
Carrosseries, casques, plastiques lisses, verre, ...

Boite 75 g  
3153029 600083

 x6 U/C

